

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

1.1.2025 – 31.3.2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	
		DP hl. m. Prahy	Svazek 01	Svazek 02	Svazek 03	Svazek 04	Svazek 05	Svazek 06	Svazek 07	Svazek 08	Svazek 09	Svazek 10	Svazek 11	Svazek 20	Svazek 25	
		DP hl. m. Prahy	About Me	Arriva City	Arriva City	ČSAD Střední Čechy	ČSAD Střední Čechy	Stenbus	ČSAD Polkost	Arriva City	About Me	About Me	Arriva City	ČSAD Střední Čechy	Vega Tour	
B1 Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	99,8%	99,6%	99,9%	99,9%	99,7%	99,8%	100,0%	99,8%	99,9%	99,6%	99,6%	99,9%	99,9%	99,7%	
	městské linky včetně nezávislých neujetých km	100,0%	99,7%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,7%	99,6%	99,9%	99,9%	99,7%	
	příměstské linky 99,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B2 Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	99,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7%	
	Md 97,0 %	100,0%	-	99,9%	-	99,7%	-	100,0%	-	-	97,0%	99,6%	-	-	-	
	Md+ 97,0 %	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	98,7%	-	-	-	-	
	Sd 97,0 %	100,0%	-	-	99,9%	-	99,8%	99,9%	99,8%	-	-	-	99,8%	99,9%	-	
	Sd+ 97,0 %	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	99,3%	-	-	-	-	-	
	Kb 97,0 %	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3 Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	městské linky skutečnost 100% garance 100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
	příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B4 Garance bezbariérových spojů	99,0 %	100,0%	99,6%	99,9%	99,9%	99,7%	99,8%	100,0%	99,8%	99,9%	99,6%	99,6%	99,9%	99,9%	99,7%	
B5 Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	88,9%	86,2%	76,2%	82,1%	75,4%	78,0%	86,6%	87,6%	89,5%	83,5%	74,7%	75,5%	91,9%	85,4%	
	nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	0,2%	1,0%	0,3%	0,1%	0,3%	0,6%	0,3%	1,3%	0,4%	0,3%	0,5%	0,2%	0,3%	1,1%	
B6 Obsloužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	2 / 609 99,7%	0 / 15 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 18 100,0%	1 / 26 96,2%	0 / 28 100,0%	0 / 27 100,0%	1 / 15 93,3%	0 / 9 100,0%	0 / 26 100,0%	0 / 34 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 2 100,0%	
B7 Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 609 100,0%	0 / 15 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 18 100,0%	0 / 26 100,0%	0 / 28 100,0%	0 / 27 100,0%	0 / 15 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 26 100,0%	0 / 34 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 2 100,0%	
B8 Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	99,2%	92,9%	100,0%	95,8%	94,4%	88,5%	96,4%	100,0%	96,7%	83,3%	92,3%	94,1%	78,6%	75,0%	
B9 Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	99,2%	90,5%	100,0%	97,2%	97,5%	98,7%	98,8%	98,4%	99,3%	90,1%	96,6%	97,7%	96,0%	94,4%	
B10a Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	99,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b Informování na zastávkách - označník a infoprvky	97,0 %	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11 Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	97,5%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12 Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B13 Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	21 / 609 96,6%	0 / 15 100,0%	2 / 22 90,9%	1 / 12 91,7%	3 / 18 83,3%	3 / 26 88,5%	1 / 28 96,4%	2 / 27 92,6%	2 / 15 86,7%	0 / 9 100,0%	5 / 26 80,8%	0 / 34 100,0%	4 / 12 66,7%	1 / 2 50,0%	
B14 Ústroj řidičů	95,0 %	98,5%	78,6%	81,8%	58,3%	88,9%	88,5%	92,9%	92,6%	73,3%	100,0%	96,2%	97,1%	100,0%	100,0%	
B15 Čistota vozidel	- provozní	90,0 %	92,1%	77,6%	87,3%	87,2%	87,0%	84,6%	94,8%	85,7%	89,8%	80,7%	90,0%	89,4%	87,6%	96,7%
	- včetně vandalizmu	-	88,3%	76,7%	86,7%	82,8%	85,9%	82,8%	93,3%	83,2%	88,9%	80,0%	84,1%	86,9%	87,6%	96,7%
B16 Teplotní komfort	90,0 %	99,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	96,2%	100,0%	96,3%	100,0%	100,0%	92,3%	100,0%	100,0%	100,0%	
B17 Rizikové situace	-	2	3	2	2	1	3	3	2	0	2	1	0	3	0	
B18 Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	7,2	7,6	5,0	8,9	8,1	6,8	6,4	8,3	5,1	7,7	7,5	8,0	2,9	5,6	
	počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B19 Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	18,6%	38,5%	73,7%	15,4%	36,4%	64,3%	69,6%	50,0%	80,0%	45,5%	47,6%	24,4%	100,0%	33,3%	
B20 Jednotný vzhled vozidel	-	17,0%	30,8%	47,4%	15,4%	0,0%	35,7%	30,4%	7,1%	40,0%	18,2%	28,6%	24,4%	70,0%	33,3%	

Poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skutečném vypravení bezbariérových vozidel (indikátor B3) u všech dopravců kromě DPP zachycuje podíl zastavení provedených bezbariérovými vozidly z celkového počtu zastavení.

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Výsledky provozních indikátorů s automatickým kontinuálním měřením (indikátory B1 - B5) jsou získávány u DPP přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

Indikátor B18 se vztahuje k 31.03.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

1.1.2025 – 31.3.2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
		Kladensko ČSAD MHD Kladno	Hostivicko ČSAD MHD Kladno	Rakovnicko Transdev Střední Čechy	Mníšecko ČSAD Benešov	Mnichovohradištsko OAD Kolín	Lbeznicko ČSAD Střední Čechy	Velvarsko AKV	Hořovicko Arriva Střední Čechy	Stochovsko ČSAD MHD Kladno	Štěchovicko Martin Uher	Jílovsko Arriva City	Voticko ČSAD Benešov	Brandýsko ČSAD Střední Čechy	Sázavsko ČSAD Benešov	
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	100,0%	-	-	-	99,8%	-	-	-	-	-	-	-	-
		městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	100,0%	-	-	-	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky 99,9 %	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%
		příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Md 97,0 %	-	-	-	-	-	-	99,8%	99,9%	100,0%	-	-	-	100,0%	-
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8%	-
		Sd 97,0 %	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	-	99,8%	100,0%	99,4%	100,0%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%
		Sd+ 97,0 %	-	-	100,0%	-	97,3%	99,9%	-	-	-	-	-	-	99,9%	99,8%
		Kb 97,0 %	94,1%	82,1%	-	100,0%	-	99,8%	-	-	-	-	94,8%	-	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	69,8%	100,0%	96,1%	80,7%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	100,0%	100,0%	70,1%	100,0%	96,3%	85,6%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	66,7%	74,6%	77,3%	84,7%	64,4%	62,2%	72,6%	69,3%	67,2%	84,3%	66,6%	68,6%	75,0%	63,7%
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	1,7%	0,7%	0,3%	0,3%	0,8%	1,3%	0,6%	0,7%	1,2%	0,4%	0,2%	0,6%	0,4%	1,1%
B6	Obsloužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	2 / 86 97,7%	3 / 48 93,8%	1 / 84 98,8%	1 / 68 98,5%	2 / 75 97,3%	1 / 85 98,8%	0 / 39 100,0%	0 / 45 100,0%	1 / 57 98,2%	0 / 39 100,0%	2 / 79 97,5%	0 / 44 100,0%	3 / 68 95,6%	2 / 32 93,8%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 86 100,0%	0 / 48 100,0%	0 / 84 100,0%	0 / 68 100,0%	0 / 75 100,0%	0 / 85 100,0%	0 / 39 100,0%	0 / 45 100,0%	0 / 57 100,0%	0 / 39 100,0%	0 / 79 100,0%	0 / 44 100,0%	0 / 68 100,0%	0 / 32 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	98,8%	99,0%	99,4%	100,0%	98,0%	98,2%	100,0%	100,0%	98,2%	100,0%	99,4%	98,9%	96,0%	100,0%
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	98,2%	98,4%	99,6%	98,5%	94,2%	99,5%	94,0%	98,0%	97,7%	99,1%	98,9%	98,0%	99,1%	98,3%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	17 / 216 92,1%	7 / 81 91,4%	2 / 253 99,2%	2 / 109 98,2%	2 / 149 98,7%	14 / 206 93,2%	1 / 75 98,7%	0 / 97 100,0%	2 / 133 98,5%	1 / 60 98,3%	6 / 139 95,7%	4 / 101 96,0%	2 / 129 98,4%	3 / 64 95,3%
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	9 / 86 89,5%	3 / 48 93,8%	3 / 84 96,4%	1 / 68 98,5%	1 / 75 98,7%	1 / 85 98,8%	2 / 39 94,9%	4 / 45 91,1%	3 / 57 94,7%	0 / 39 100,0%	2 / 79 97,5%	0 / 44 100,0%	2 / 68 97,1%	0 / 32 100,0%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	89,5%	89,6%	92,9%	88,9%	80,0%	91,8%	82,1%	100,0%	94,7%	97,4%	87,3%	95,5%	86,7%	97,0%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalismu	90,0 %	90,6%	92,2%	94,0%	91,7%	89,9%	93,9%	92,5%	93,3%	88,7%	93,5%	86,5%	95,6%	95,3%	94,7%
		-	90,4%	91,9%	93,7%	91,6%	89,4%	93,7%	92,5%	93,0%	88,1%	93,5%	85,0%	95,5%	94,9%	94,7%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	96,5%	97,9%	100,0%	100,0%	100,0%	98,8%	100,0%	97,8%	100,0%	100,0%	100,0%	97,7%	100,0%	100,0%
B17	Rizikové situace	-	1	0	0	2	5	0	0	0	1	0	3	0	0	0
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	6,0	5,7	5,1	1,8	3,6	3,1	5,3	5,2	5,5	3,3	4,0	1,7	3,8	2,2
		počet vozidel starších 15 let	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	93,8%	97,6%	100,0%	100,0%	94,1%	89,5%	84,4%	100,0%	84,7%	100,0%	97,4%	100,0%	96,8%	100,0%
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	93,8%	90,2%	100,0%	100,0%	88,2%	78,9%	96,9%	100,0%	84,7%	100,0%	97,4%	100,0%	96,8%	98,1%

Poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skutečném vypravení bezbariérových vozidel (indikátor B3) u všech dopravců kromě DPP zachycuje podíl zastavení provedených bezbariérovými vozidly z celkového počtu zastavení.

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Výsledky provozních indikátorů s automatickým kontinuálním měřením (indikátory B1 - B5) jsou získávány u DPP přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

Indikátor B18 se vztahuje k 31.03.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

1.1.2025 – 31.3.2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	B7	B8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	D2	
		Kutnohorsko Arriva autobusy	Poděbradsko Arriva autobusy	Horoměřicko ČSAD MHD Kladno	Slánsko ČSAD Slaný	Berounsko Arriva Střední Čechy	Čáslavsko Arriva autobusy	Kosteletsko Arriva City	Mladoboleslavsko Arriva Střední Čechy	Rožmitálsko Arriva Střední Čechy	Neveklovsko ČSAD Benešov	Českobrodsko OAD Kolín	Mělnicko ČSAD Střední Čechy	Příbramsko Arriva Střední Čechy	Sedlčansko ZDAR	
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky 99,9 %	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%
		příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,9%
		Md 97,0 %	100,0%	-	100,0%	-	-	-	-	99,9%	-	-	-	99,5%	-	-
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-
		Sd 97,0 %	91,5%	99,0%	99,8%	99,9%	99,8%	97,8%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,8%
		Sd+ 97,0 %	-	-	-	99,6%	98,2%	100,0%	-	99,9%	-	-	-	-	99,9%	-
		Kb 97,0 %	-	-	93,5%	-	97,4%	-	99,3%	-	-	-	82,2%	-	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	91,9%	94,6%	100,0%	96,1%	89,3%	100,0%	100,0%	100,0%	71,7%	86,8%
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	93,6%	86,4%	98,0%	100,0%	95,8%	93,3%	100,0%	100,0%	100,0%	78,3%
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,7%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	72,8%	72,8%	68,1%	70,9%	62,0%	67,6%	64,6%	66,3%	66,7%	76,0%	73,8%	66,8%	70,0%	63,8%
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	1,8%	2,0%	0,6%	0,6%	0,8%	1,2%	0,8%	1,3%	1,5%	1,7%	0,7%	2,7%	2,2%	1,5%
B6	Obsloužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	3 / 26 88,5%	4 / 44 90,9%	2 / 106 98,1%	1 / 67 98,5%	2 / 115 98,3%	3 / 52 94,2%	2 / 91 97,8%	4 / 54 92,6%	0 / 34 100,0%	1 / 16 93,8%	1 / 27 96,3%	1 / 42 97,6%	0 / 57 100,0%	1 / 73 98,6%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 26 100,0%	0 / 44 100,0%	0 / 106 100,0%	0 / 67 100,0%	0 / 115 100,0%	0 / 52 100,0%	0 / 91 100,0%	0 / 54 100,0%	0 / 34 100,0%	0 / 16 100,0%	0 / 27 100,0%	0 / 42 100,0%	0 / 57 100,0%	0 / 73 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	100,0%	94,2%	99,4%	100,0%	100,0%	99,1%	98,9%	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%	96,0%
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	98,4%	96,4%	97,9%	99,0%	99,4%	97,5%	98,0%	95,3%	100,0%	97,2%	99,2%	99,2%	99,3%	97,0%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	3 / 96 96,9%	3 / 79 96,2%	10 / 196 94,9%	2 / 135 98,5%	10 / 305 96,7%	6 / 96 93,8%	11 / 167 93,4%	3 / 92 96,7%	0 / 61 100,0%	0 / 30 100,0%	2 / 57 96,5%	9 / 135 93,3%	4 / 185 97,8%	4 / 137 97,1%
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 26 100,0%	2 / 44 95,5%	1 / 106 99,1%	0 / 67 100,0%	1 / 115 99,1%	1 / 52 98,1%	3 / 91 96,7%	1 / 54 98,1%	6 / 34 82,4%	2 / 16 87,5%	0 / 27 100,0%	0 / 42 100,0%	1 / 57 98,2%	3 / 73 95,9%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	66,7%	86,0%	86,7%	96,9%	98,3%	85,2%	83,5%	98,1%	87,5%	93,8%	74,1%	88,1%	91,8%	93,3%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	92,1%	91,2%	88,7%	95,2%	89,6%	93,6%	90,8%	93,8%	91,7%	87,9%	90,6%	96,8%	88,7%	94,8%
		-	92,1%	90,9%	88,4%	95,1%	88,6%	93,5%	90,7%	93,7%	91,7%	87,9%	90,1%	96,8%	88,3%	94,8%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	100,0%	100,0%	96,7%	100,0%	98,3%	100,0%	97,8%	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
B17	Rizikové situace	-	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	5,2	5,0	5,5	1,9	5,1	5,1	3,9	5,4	4,3	2,5	3,9	3,5	4,3	3,0
		počet vozidel starších 15 let	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	92,7%	97,4%	87,5%	100,0%	100,0%	91,9%	92,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	90,6%	
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	92,7%	97,4%	85,9%	100,0%	100,0%	91,9%	92,3%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,5%	

Poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skutečném vypravení bezbariérových vozidel (indikátor B3) u všech dopravců kromě DPP zachycuje podíl zastavení provedených bezbariérovými vozidly z celkového počtu zastavení.

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Výsledky provozních indikátorů s automatickým kontinuálním měřením (indikátory B1 - B5) jsou získávány u DPP přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

Indikátor B18 se vztahuje k 31.03.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslena malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

1.1.2025 – 31.3.2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	P51	P54	P55	P56	P57	P58	P59	
		Vlašimsko ČSAD Benešov	Říčansko ČSAD Polkost	Zdíbsko ČSAD Střední Čechy	Úvalsko ČSAD Střední Čechy	Dolnobřežansko Umbrella City Lines	Kolínsko ČSAD Polkost	Nymbursko OAD Kolín	DP hl. m. Prahy DP hl. m. Prahy	AD Střední Čechy AD Střední Čechy	Kokořínský SOK Kokořínský SOK	Pohl Kladno Pohl Kladno	Autodoprava Lamer Autodoprava Lamer	Martin Uher bus Martin Uher bus	Lextrans Bus Lextrans Bus	
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		městské linky včetně nezávinně neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky 99,9 %	99,7%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%
		příměstské linky včetně nezávinně neujetých km	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	99,2%	99,2%	-	-	-	-	-	-	99,9%	-	99,9%	100,0%	99,8%	
		Md 97,0 %	-	-	-	-	99,9%	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	
		Sd 97,0 %	99,6%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	-	99,9%	100,0%	100,0%	
		Sd+ 97,0 %	99,4%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kb 97,0 %	-	-	99,7%	99,9%	99,5%	-	92,1%	100,0%	99,7%	-	96,8%	99,1%	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	76,9%	100,0%	
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,4%	100,0%	100,0%	99,7%	100,0%	100,0%	100,0%	86,3%	100,0%
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,7%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,5%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	64,8%	74,4%	76,9%	70,1%	73,9%	68,4%	70,6%	80,9%	70,1%	70,9%	81,4%	83,1%	85,1%	77,5%
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	1,0%	1,1%	1,0%	0,5%	0,4%	1,7%	1,2%	0,4%	0,7%	0,1%	0,3%	0,4%	0,6%	0,0%
B6	Obsloužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	1 / 58 98,3%	5 / 79 93,7%	2 / 64 96,9%	0 / 77 100,0%	2 / 47 95,7%	1 / 29 96,6%	0 / 66 100,0%	1 / 66 98,5%	0 / 38 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 11 100,0%	1 / 22 95,5%	0 / 7 100,0%	0 / 2 100,0%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 58 100,0%	0 / 79 100,0%	0 / 64 100,0%	0 / 77 100,0%	0 / 47 100,0%	0 / 29 100,0%	0 / 66 100,0%	0 / 66 100,0%	0 / 38 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 11 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 7 100,0%	0 / 2 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	100,0%	98,7%	95,7%	98,1%	100,0%	98,4%	97,7%	98,5%	93,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	98,6%	97,7%	97,3%	98,3%	99,5%	99,6%	98,5%	98,7%	96,5%	96,3%	99,0%	98,0%	100,0%	100,0%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	5 / 108 95,4%	4 / 97 95,9%	5 / 108 95,4%	2 / 212 99,1%	3 / 57 94,7%	2 / 85 97,6%	3 / 334 99,1%	4 / 104 96,2%	2 / 91 97,8%	0 / 14 100,0%	0 / 23 100,0%	1 / 40 97,5%	0 / 24 100,0%	0 / 2 100,0%
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 58 100,0%	5 / 79 93,7%	2 / 64 96,9%	0 / 77 100,0%	5 / 47 89,4%	1 / 29 96,6%	1 / 66 98,5%	3 / 66 95,5%	0 / 38 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 11 100,0%	5 / 22 77,3%	1 / 7 85,7%	0 / 2 100,0%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	98,2%	88,6%	87,9%	72,7%	91,5%	87,1%	97,0%	98,5%	76,3%	88,9%	63,6%	100,0%	100,0%	100,0%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	95,9%	95,1%	90,5%	88,7%	93,9%	89,5%	88,4%	93,9%	90,7%	96,3%	89,7%	93,9%	92,2%	90,0%
		-	95,9%	94,9%	90,2%	88,2%	93,9%	89,5%	88,3%	93,1%	89,6%	96,3%	89,7%	93,9%	92,2%	90,0%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	100,0%	98,7%	100,0%	98,7%	97,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
B17	Rizikové situace	-	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	2,1	1,9	4,0	4,8	0,7	2,9	3,6	4,4	6,8	2,3	3,4	3,9	5,8	3,8
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	100,0%	97,8%	100,0%	94,5%	96,2%	98,1%	100,0%	44,2%	50,0%	77,8%	100,0%	93,8%	53,8%	100,0%
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	98,2%	100,0%	100,0%	95,9%	96,2%	100,0%	97,6%	44,2%	45,2%	100,0%	100,0%	93,8%	53,8%	100,0%

Poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skutečném vypravení bezbariérových vozidel (indikátor B3) u všech dopravců kromě DPP zachycuje podíl zastavení provedených bezbariérovými vozidly z celkového počtu zastavení.

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Výsledky provozních indikátorů s automatickým kontinuálním měřením (indikátory B1 - B5) jsou získávány u DPP přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

Indikátor B18 se vztahuje k 31.03.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

1.1.2025 – 31.3.2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	P60	P61	P62	P63	P64	P67	P68	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ		
		AD Kohout	Lutan	Comett Plus	Ekoservis Transped	Martin Uher	KAD BUS	BusLine LK	BusLine JČ	BusLine KHK	DSÚK	ČSAD Liberec	Umbrella ÚK	ČSAD ČB	MHD Kutná Hora		
		AD Kohout	Lutan	Comett Plus	Ekoservis Transped	Martin Uher	KAD BUS	BusLine LK	BusLine JČ	BusLine KHK	DSÚK	ČSAD Liberec	Umbrella ÚK	ČSAD ČB	Arriva autobusy		
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		příměstské linky 99,9 %	99,8%	99,9%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,8%	100,0%	99,7%	100,0%	99,9%	
		příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	99,9%	-	-	100,0%	-	-	-	100,0%	-	100,0%	-	-	99,9%	
		Md 97,0 %	99,8%	100,0%	-	-	-	-	-	-	99,9%	99,9%	100,0%	-	-	-	
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	99,9%	-	-	-	-	
		Sd 97,0 %	-	99,9%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,7%	100,0%	99,7%	100,0%	-	
		Sd+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1%	-	-	-	
		Kb 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	9,1%	0,0%	95,7%	100,0%	100,0%	78,6%	100,0%	100,0%	100,0%	
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	27,0% 0,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	100,0% 100,0%
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	0,0%	99,9%	100,0%	99,8%	100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	99,9%	
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	79,8%	65,6%	69,0%	69,9%	87,7%	60,1%	70,6%	68,6%	66,6%	71,7%	62,1%	76,9%	62,8%	83,4%	
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	0,5%	0,1%	1,6%	1,0%	0,2%	0,9%	4,2%	1,8%	0,9%	0,8%	2,6%	3,6%	0,2%	0,9%	
B6	Obsloužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 1 100,0%	0 / 11 100,0%	0 / 8 100,0%	1 / 24 95,8%	0 / 7 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 21 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 16 100,0%	2 / 29 93,1%	0 / 13 100,0%	0 / 3 100,0%	0 / 3 100,0%	
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 1 100,0%	0 / 11 100,0%	0 / 8 100,0%	0 / 24 100,0%	0 / 7 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 21 100,0%	0 / 12 100,0%	0 / 9 100,0%	0 / 16 100,0%	0 / 29 100,0%	0 / 13 100,0%	0 / 3 100,0%	0 / 3 100,0%	
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	100,0%	100,0%	100,0%	97,9%	100,0%	100,0%	97,6%	100,0%	95,0%	96,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	100,0%	93,9%	98,6%	98,6%	98,6%	94,9%	95,2%	98,1%	81,1%	98,6%	98,9%	94,0%	100,0%	93,3%	
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 2 100,0%	0 / 31 100,0%	0 / 19 100,0%	2 / 44 95,5%	1 / 11 90,9%	0 / 32 100,0%	1 / 26 96,2%	0 / 15 100,0%	1 / 11 90,9%	0 / 18 100,0%	3 / 50 94,0%	1 / 14 92,9%	0 / 3 100,0%	0 / 52 100,0%	
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 1 100,0%	0 / 11 100,0%	0 / 8 100,0%	0 / 24 100,0%	0 / 7 100,0%	0 / 22 100,0%	0 / 21 100,0%	0 / 12 100,0%	1 / 9 88,9%	0 / 16 100,0%	1 / 29 96,6%	0 / 13 100,0%	0 / 3 100,0%	0 / 3 100,0%	
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	100,0%	72,7%	100,0%	87,5%	75,0%	90,9%	90,5%	91,7%	80,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	93,3%	93,9%	95,8%	85,3%	95,8%	93,6%	93,3%	95,6%	90,0%	94,2%	94,5%	96,9%	95,6%	86,7%	
		-	93,3%	93,9%	95,8%	84,7%	95,8%	93,3%	93,3%	95,6%	90,0%	94,2%	94,5%	96,9%	95,6%	86,7%	
B16	Teplotní komfort	90,0 %	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B17	Rizikové situace	-	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	3,1	5,5	2,4	3,5	3,7	6,3	5,1	5,3	4,5	4,1	5,6	2,4	2,8	8,5	
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	50,0%	72,7%	100,0%	100,0%	100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	18,2%	
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	100,0%	90,9%	100,0%	100,0%	100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	18,2%	

Poznámky a vysvětlivky:

Údaj o skutečném vypravení bezbariérových vozidel (indikátor B3) u všech dopravců kromě DPP zachycuje podíl zastavení provedených bezbariérovými vozidly z celkového počtu zastavení.

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Výsledky provozních indikátorů s automatickým kontinuálním měřením (indikátory B1 - B5) jsou získávány u DPP přímo od dopravce bez možnosti ověření v systému MPVnet, hodnoty za ostatní dopravce jsou získávány ze systému sledování polohy vozidel MPVnet.

Indikátor B18 se vztahuje k 31.03.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny