

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

rok 2025

INDIKÁTOR		ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	Praha	
			DP hl. m. Prahy	Svazek 01	Svazek 02	Svazek 03	Svazek 04	Svazek 05	Svazek 06	Svazek 07	Svazek 08	Svazek 09	Svazek 10	Svazek 11	Svazek 20	Svazek 25
			DP hl. m. Prahy	About Me	Arriva City	Arriva City	ČSAD Střední Čechy	ČSAD Střední Čechy	Stenbus	ČSAD Polkost	Arriva City	About Me	About Me	Arriva City	ČSAD Střední Čechy	Vega Tour
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	99,9%	99,7%	99,9%	99,8%	99,7%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%	99,6%	99,8%	99,9%	99,7%	99,8%
		městské linky včetně nezaviněně neujetých km	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,8%	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%
		příměstské linky 99,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	99,7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8%
		Md 97,0 %	100,0%	-	99,9%	-	99,7%	-	99,9%	-	-	98,8%	99,8%	-	-	-
		Md+ 97,0 %	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,1%	-	-	-	-
		Sd 97,0 %	100,0%	-	-	99,8%	-	99,7%	99,9%	99,8%	-	-	-	-	99,8%	99,7%
		Sd+ 97,0 %	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	99,7%	-	-	-	-	-
		Kb 97,0 %	99,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,9%	99,7%	99,9%	99,8%	99,7%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%	99,6%	99,8%	99,9%	99,7%	99,8%
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	86,0%	82,8%	72,9%	78,7%	73,6%	75,1%	82,9%	85,5%	88,2%	81,2%	76,0%	70,1%	84,3%	80,2%
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	0,3%	0,9%	0,2%	0,1%	0,4%	0,5%	0,3%	0,6%	0,3%	0,2%	0,5%	0,1%	0,3%	0,3%
B6	Obslužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	15 / 2586 99,4%	1 / 61 98,4%	1 / 89 98,9%	0 / 43 100,0%	2 / 79 97,5%	6 / 106 94,3%	3 / 118 97,5%	0 / 120 100,0%	2 / 63 96,8%	0 / 39 100,0%	0 / 118 100,0%	4 / 151 97,4%	5 / 58 91,4%	0 / 8 100,0%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 2586 100,0%	0 / 61 100,0%	0 / 89 100,0%	0 / 43 100,0%	0 / 79 100,0%	0 / 106 100,0%	0 / 118 100,0%	0 / 120 100,0%	0 / 63 100,0%	0 / 39 100,0%	0 / 118 100,0%	0 / 151 100,0%	0 / 58 100,0%	0 / 8 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	99,2%	93,3%	96,6%	93,0%	96,8%	91,0%	95,3%	98,8%	99,2%	92,3%	94,1%	96,4%	92,5%	93,8%
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	99,0%	93,7%	99,4%	97,7%	95,6%	97,3%	95,6%	98,0%	98,7%	96,0%	97,3%	97,6%	93,5%	90,3%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	99,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	99,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	97,2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	80 / 2586 96,9%	0 / 61 100,0%	6 / 89 93,3%	2 / 43 95,3%	5 / 79 93,7%	5 / 106 95,3%	3 / 118 97,5%	10 / 120 91,7%	4 / 63 93,7%	0 / 39 100,0%	10 / 118 91,5%	5 / 151 96,7%	5 / 58 91,4%	1 / 8 87,5%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	99,0%	85,0%	91,0%	83,7%	93,7%	88,7%	97,4%	85,1%	83,9%	97,4%	97,5%	91,4%	91,7%	100,0%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	92,5%	87,8%	89,7%	88,4%	90,5%	88,1%	95,0%	87,8%	90,8%	90,4%	88,6%	89,6%	91,3%	95,8%
		-	88,3%	87,0%	88,0%	85,6%	86,7%	85,0%	93,6%	84,5%	88,8%	85,5%	85,0%	86,9%	90,8%	95,8%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	99,2%	100,0%	89,9%	100,0%	98,7%	95,3%	99,1%	91,7%	95,2%	97,4%	98,3%	95,4%	100,0%	100,0%
B17	Rizikové situace	-	8	10	4	2	6	6	3	8	0	2	6	0	6	0
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	7,2	7,3	6,2	7,9	8,0	7,0	6,3	7,5	5,8	8,3	7,6	8,1	3,0	6,3
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	24,0%	53,3%	64,0%	30,0%	42,9%	67,9%	75,0%	58,8%	80,0%	45,5%	47,1%	28,9%	100,0%	33,3%
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	22,4%	46,7%	44,0%	30,0%	9,5%	35,7%	37,5%	23,5%	40,0%	18,2%	29,4%	28,9%	83,3%	33,3%

Poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Indikátor B18 se vztahuje k 31.12.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

rok 2025

INDIKÁTOR		ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	B1	B2	B3	B4	B5	B6	
			Kladensko ČSAD MHD Kladno	Hostivicko ČSAD MHD Kladno	Rakovnicko Transdev Střední Čechy	Mníšecko ČSAD Benešov	Mnichovohradištsko OAD Kolín	Libeznicko ČSAD Střední Čechy	Velvarsko AKV	Hořovicko Arriva Střední Čechy	Stochovsko ČSAD MHD Kladno	Štěchovicko Martin Uher	Jilovsko Arriva City	Voticko ČSAD Benešov	Brandýsko ČSAD Střední Čechy	Sázavsko ČSAD Benešov	
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	99,9%	-	-	-	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	100,0%	-	-	-	99,9%	-	-	-	-	-	-	-	-	
		příměstské linky 99,9 %	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	
		příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Md 97,0 %	-	-	-	-	-	99,9%	99,9%	100,0%	-	-	-	99,8%	-	-	
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,8%	-	-	
		Sd 97,0 %	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	-	99,8%	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	
		Sd+ 97,0 %	-	-	100,0%	-	98,4%	99,8%	-	-	-	-	-	100,0%	99,8%	-	
		Kb 97,0 %	96,3%	91,1%	-	99,9%	-	99,8%	-	-	-	-	-	96,6%	-	-	
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	69,8%	100,0%	96,2%	80,4%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
		městské linky	skutečnost 100% garance 100%	-	100,0% 100,0%	-	-	-	100,0% 100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky	skutečnost 50% garance 50%	100,0% 100,0%	93,7% 74,0%	66,8% 47,0%	100,0% 100,0%	96,5% 94,3%	84,9% 66,2%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	99,9% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,8%	99,8%	100,0%	99,9%	99,7%	99,8%	99,9%	100,0%	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	68,2%	72,2%	74,8%	81,3%	62,5%	52,9%	72,4%	63,5%	67,4%	78,4%	63,5%	63,6%	69,5%	61,4%	
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	0,6%	0,2%	0,4%	0,6%	0,9%	1,1%	0,8%	0,7%	0,4%	0,5%	0,2%	0,5%	0,8%	1,1%	
B6	Obslužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	20 / 301 93,4%	6 / 191 96,9%	2 / 287 99,3%	7 / 293 97,6%	7 / 356 98,0%	6 / 298 98,0%	2 / 121 98,3%	1 / 127 99,2%	4 / 244 98,4%	0 / 127 100,0%	4 / 275 98,5%	3 / 157 98,1%	4 / 251 98,4%	9 / 125 92,8%	
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 301 100,0%	0 / 191 100,0%	0 / 287 100,0%	0 / 293 100,0%	0 / 356 100,0%	0 / 298 100,0%	0 / 121 100,0%	0 / 127 100,0%	0 / 244 100,0%	0 / 127 100,0%	0 / 275 100,0%	0 / 157 100,0%	0 / 251 100,0%	0 / 125 100,0%	
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	99,0%	98,2%	98,4%	98,3%	95,2%	98,3%	98,8%	98,9%	98,6%	99,6%	98,9%	99,1%	96,9%	100,0%	
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	98,6%	98,0%	98,8%	97,1%	95,0%	98,6%	95,5%	97,4%	97,5%	99,2%	98,5%	96,7%	98,6%	97,4%	
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	42 / 1072 96,1%	19 / 679 97,2%	12 / 748 98,4%	15 / 659 97,7%	15 / 644 97,7%	37 / 1153 96,8%	8 / 246 96,7%	3 / 303 99,0%	7 / 590 98,8%	5 / 252 98,0%	26 / 841 96,9%	5 / 280 98,2%	16 / 647 97,5%	3 / 227 98,7%	
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	16 / 301 94,7%	8 / 191 95,8%	4 / 287 98,6%	2 / 293 99,3%	11 / 356 96,9%	4 / 298 98,7%	2 / 121 98,3%	5 / 127 96,1%	7 / 244 97,1%	1 / 127 99,2%	9 / 275 96,7%	2 / 157 98,7%	8 / 251 96,8%	2 / 125 98,4%	
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	90,0%	90,1%	96,9%	92,3%	84,5%	88,0%	86,1%	99,3%	98,0%	97,7%	88,7%	98,1%	90,2%	96,8%	
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	91,7%	92,9%	94,4%	93,9%	92,4%	93,8%	94,0%	93,3%	91,9%	94,6%	90,3%	96,5%	94,4%	95,1%	
		-	91,2%	92,4%	94,2%	93,6%	92,0%	93,5%	93,9%	93,2%	91,6%	94,6%	89,1%	96,4%	93,8%	95,1%	
B16	Teplotní komfort	90,0 %	97,3%	99,0%	100,0%	99,0%	98,3%	99,3%	99,2%	99,3%	100,0%	99,2%	97,1%	97,5%	99,3%	98,4%	
B17	Rizikové situace	-	4	1	0	6	13	1	8	0	1	0	7	1	0	1	
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	6,6	6,7	5,9	2,2	4,8	3,5	6,1	6,1	5,5	4,1	4,7	2,8	3,9	3,2	
		počet vozidel starších 15 let	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	92,4%	95,7%	100,0%	100,0%	92,5%	91,1%	84,4%	100,0%	90,0%	100,0%	97,7%	100,0%	96,8%	100,0%	
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	92,4%	89,4%	100,0%	100,0%	88,7%	80,4%	96,9%	100,0%	90,0%	100,0%	97,7%	100,0%	96,8%	98,2%	

Poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Indikátor B18 se vztahuje k 31.12.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

rok 2025

INDIKÁTOR		ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	B7	B8	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	D1	D2
			Kutnohorsko Arriva autobusy	Poděbradsko Arriva autobusy	Horoměřicko ČSAD MHD Kladno	Slánsko ČSAD Slaný	Berounsko Arriva Střední Čechy	Čáslavsko Arriva autobusy	Kosteletsko Arriva City	Mladoboleslavsko Arriva Střední Čechy	Rožmitálsko Arriva Střední Čechy	Neveklovsko ČSAD Benešov	Českobrodsko OAD Kolín	Mělnicko ČSAD Střední Čechy	Příbramsko Arriva Střední Čechy	Sedčansko ZDAR
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky 99,9 %	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%
		příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	100,0%	-	-	-	100,0%	-	-	-	-	-	-	-	-	99,7%
		Md 97,0 %	99,4%	-	99,9%	-	-	-	-	-	99,9%	-	-	-	99,7%	-
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	-	-	-
		Sd 97,0 %	97,6%	99,7%	99,7%	99,9%	99,9%	99,4%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,9%
		Sd+ 97,0 %	-	-	-	99,5%	99,2%	99,9%	-	99,8%	-	-	-	-	99,8%	-
		Kb 97,0 %	-	-	96,3%	-	99,1%	-	99,7%	-	-	-	-	89,1%	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	91,8%	86,4%	100,0%	98,1%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%	70,5%	86,5%
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	92,4%	97,9%	100,0%	96,1%	93,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	76,6%
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,8%
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	69,0%	72,5%	69,8%	67,2%	61,0%	66,4%	64,3%	66,0%	66,5%	70,3%	74,6%	61,9%	68,8%	62,3%
		nepřijatelné předjeté spoje 1,5 %	1,9%	1,9%	0,3%	0,6%	0,7%	1,1%	0,5%	1,3%	1,4%	1,5%	0,7%	2,3%	2,1%	1,5%
B6	Obslužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	7 / 110 93,6%	14 / 154 90,9%	8 / 302 97,4%	12 / 197 93,9%	7 / 435 98,4%	5 / 197 97,5%	3 / 297 99,0%	8 / 179 95,5%	3 / 99 97,0%	1 / 88 98,9%	1 / 107 99,1%	7 / 158 95,6%	0 / 259 100,0%	7 / 271 97,4%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 110 100,0%	1 / 154 99,4%	0 / 302 100,0%	0 / 197 100,0%	0 / 435 100,0%	0 / 197 100,0%	2 / 297 99,3%	0 / 179 100,0%	0 / 99 100,0%	0 / 88 100,0%	0 / 107 100,0%	0 / 158 100,0%	0 / 259 100,0%	0 / 271 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	100,0%	95,8%	98,4%	98,0%	99,1%	98,7%	98,7%	98,9%	100,0%	98,9%	99,1%	99,4%	99,6%	97,6%
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	96,7%	97,1%	98,2%	97,9%	98,8%	97,3%	98,4%	96,8%	99,4%	94,4%	97,7%	97,5%	99,1%	97,3%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	5 / 306 98,4%	8 / 266 97,0%	25 / 1282 98,0%	8 / 386 97,9%	24 / 1641 98,5%	9 / 317 97,2%	26 / 843 96,9%	14 / 320 95,6%	4 / 164 97,6%	3 / 151 98,0%	6 / 225 97,3%	27 / 450 94,0%	6 / 642 99,1%	19 / 524 96,4%
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	5 / 110 95,5%	7 / 154 95,5%	5 / 302 98,3%	5 / 197 97,5%	10 / 435 97,7%	6 / 197 97,0%	10 / 297 96,6%	6 / 179 96,6%	17 / 99 82,8%	4 / 88 95,5%	3 / 107 97,2%	10 / 158 93,7%	3 / 259 98,8%	5 / 271 98,2%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	80,5%	91,0%	85,2%	98,5%	98,4%	90,5%	90,0%	98,9%	93,7%	95,5%	78,7%	92,5%	93,1%	93,1%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	94,6%	93,1%	92,7%	94,7%	91,0%	95,0%	92,1%	94,1%	93,5%	91,6%	90,9%	95,7%	94,2%	96,3%
		-	94,3%	92,7%	92,3%	94,6%	90,2%	94,9%	91,7%	93,9%	93,4%	91,5%	90,6%	95,7%	94,0%	96,3%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	98,2%	99,4%	97,5%	99,0%	97,2%	100,0%	98,3%	98,9%	100,0%	98,9%	98,1%	100,0%	99,6%	99,3%
B17	Rizikové situace	-	2	0	9	1	4	2	5	0	0	0	0	0	0	1
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	5,8	5,7	5,6	2,3	5,8	5,9	4,9	5,8	5,5	3,4	4,6	4,1	5,0	3,7
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	100,0%	100,0%	92,5%	100,0%	100,0%	90,9%	92,5%	100,0%	100,0%	100,0%	97,5%	100,0%	100,0%	86,5%
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	100,0%	100,0%	91,0%	100,0%	100,0%	90,9%	92,5%	100,0%	100,0%	100,0%	97,5%	100,0%	100,0%	92,3%

Poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Indikátor B18 se vztahuje k 31.12.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

Zpracoval: ROPID a IDSK, leden 2026

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

rok 2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	P51	P54	P55	P56	P57	P58	P59		
		Vlašimsko ČSAD Benešov	Říčansko ČSAD Polkost	Zdíbsko ČSAD Střední Čechy	Úvalsko ČSAD Střední Čechy	Dolnobřežansko Umbrella City Lines	Kolínsko ČSAD Polkost	Nymbursko OAD Kolín	DP hl. m. Prahy DP hl. m. Prahy	AD Střední Čechy AD Střední Čechy	Kokořínský SOK Kokořínský SOK	Pohl Kladno Pohl Kladno	Autodoprava Lamer Autodoprava Lamer	Martin Uher bus Martin Uher bus	Lextrans Bus Lextrans Bus		
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		městské linky včetně nezávislých neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky 99,9 %	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,7%	99,9%	99,9%	99,8%	100,0%	100,0%	
		příměstské linky včetně nezávislých neujetých km	100,0%	100,0%	99,9%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	99,7%	99,6%	-	-	-	-	-	-	99,9%	-	99,8%	100,0%	100,0%		
		Md 97,0 %	-	-	-	-	99,9%	-	-	99,9%	-	-	-	-	-		
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,0%		
		Sd 97,0 %	99,8%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,8%	-	99,9%	99,9%	99,9%		
		Sd+ 97,0 %	99,8%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Kb 97,0 %	-	-	99,9%	99,7%	99,7%	100,0%	96,1%	99,9%	99,6%	-	97,6%	98,8%	-		
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,1%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	80,0%	100,0%		
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	97,5%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	85,0%	100,0%	
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	99,9%	99,9%	99,9%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	99,6%	99,9%	99,9%	99,8%	100,0%	100,0%		
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	63,4%	73,6%	75,7%	69,7%	72,4%	67,8%	68,9%	80,9%	69,0%	65,7%	75,1%	78,3%	84,9%	74,3%	
		nepřijatelné předjeté spoje 1,5 %	1,0%	0,8%	1,0%	0,5%	0,4%	1,4%	1,1%	0,6%	0,9%	0,2%	0,4%	0,3%	0,5%	0,0%	
B6	Obslužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	9 / 211 95,7%	7 / 256 97,3%	10 / 238 95,8%	3 / 339 99,1%	3 / 154 98,1%	6 / 126 95,2%	6 / 241 97,5%	4 / 319 98,7%	2 / 198 99,0%	2 / 35 94,3%	2 / 57 96,5%	2 / 87 97,7%	0 / 29 100,0%	0 / 12 100,0%	
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 211 100,0%	0 / 256 100,0%	0 / 238 100,0%	0 / 339 100,0%	1 / 154 99,4%	0 / 126 100,0%	0 / 241 100,0%	0 / 319 100,0%	0 / 198 100,0%	0 / 35 100,0%	0 / 57 100,0%	0 / 87 100,0%	0 / 29 100,0%	0 / 12 100,0%	
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	99,8%	98,0%	98,1%	97,1%	97,7%	98,2%	99,2%	99,7%	95,5%	100,0%	98,2%	98,3%	100,0%	100,0%	
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	97,5%	98,6%	97,8%	97,8%	99,4%	99,3%	97,8%	99,2%	94,3%	94,8%	99,2%	98,9%	97,8%	100,0%	
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	10 / 420 97,6%	19 / 970 98,0%	22 / 541 95,9%	36 / 1149 96,9%	10 / 406 97,5%	7 / 303 97,7%	8 / 1035 99,2%	12 / 935 98,7%	12 / 674 98,2%	2 / 49 95,9%	2 / 149 98,7%	2 / 239 99,2%	2 / 92 97,8%	1 / 15 93,3%	
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	1 / 211 99,5%	5 / 256 98,0%	3 / 238 98,7%	6 / 339 98,2%	12 / 154 92,2%	8 / 126 93,7%	7 / 241 97,1%	6 / 319 98,1%	2 / 198 99,0%	0 / 35 100,0%	1 / 57 98,2%	10 / 87 88,5%	1 / 29 96,6%	0 / 12 100,0%	
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	97,1%	93,3%	82,1%	78,8%	94,8%	91,9%	94,7%	99,1%	82,4%	94,1%	89,5%	93,1%	100,0%	100,0%	
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	95,1%	95,9%	91,1%	89,8%	94,5%	92,4%	91,6%	95,9%	92,6%	98,0%	95,3%	95,6%	96,3%	92,8%	
		-	95,0%	95,7%	90,9%	89,3%	94,4%	92,2%	91,5%	94,9%	90,7%	98,0%	95,3%	95,5%	96,1%	92,8%	
B16	Teplotní komfort	90,0 %	97,6%	97,6%	98,6%	97,9%	98,7%	99,3%	99,6%	98,4%	98,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	
B17	Rizikové situace	-	1	1	2	11	1	0	0	1	5	0	3	0	1	0	
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	2,9	2,4	4,7	4,5	1,1	3,7	4,4	5,1	7,5	3,1	4,2	4,7	7,2	4,5	
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,1%	98,8%	43,1%	52,1%	80,0%	100,0%	94,4%	60,0%	100,0%	
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	98,8%	43,1%	47,9%	100,0%	100,0%	88,9%	60,0%	100,0%	

Poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Indikátor B18 se vztahuje k 31.12.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny

STANDARDY KVALITY PID - AUTOBUSY

rok 2025

INDIKÁTOR	ÚROVEŇ NÁROČNOSTI PLNĚNÍ	P60	P61	P62	P63	P64	P67	P68	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	mimo VŘ	E1	
		AD Kohout	Lutan	Comett Plus	Ekoservis Transpeed	Martin Uher	KAD BUS	BusLine LK	BusLine JČ	BusLine KHK	DSÚK	ČSAD Liberec	Umbrella ÚK	ČSAD ČB	MHD Kutná Hora	
		AD Kohout	Lutan	Comett Plus	Ekoservis Transpeed	Martin Uher	KAD BUS	BusLine LK	BusLine JČ	BusLine KHK	DSÚK	ČSAD Liberec	Umbrella ÚK	ČSAD ČB	Lutan	
B1	Plnění grafikonu	městské linky 99,8 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		městské linky včetně nezaviněně neujetých km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		příměstské linky 99,9 %	99,9%	99,7%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	100,0%	99,9%	99,9%	99,9%	100,0%	99,8%
		příměstské linky včetně nezaviněně neujetých km	100,0%	99,8%	100,0%	99,9%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	100,0%	99,9%
B2	Dodržení kapacity vozidla	Mn 97,0 %	-	99,7%	-	-	-	-	-	-	100,0%	-	99,9%	-	99,9%	
		Md 97,0 %	99,9%	100,0%	-	-	-	-	-	-	100,0%	99,9%	98,4%	-	-	
		Md+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	99,7%	-	100,0%	99,9%	-	-	99,8%	
		Sd 97,0 %	-	99,7%	100,0%	99,8%	100,0%	100,0%	99,9%	99,9%	100,0%	99,8%	99,9%	99,9%	100,0%	-
		Sd+ 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9%	-	-	-
		Kb 97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Bezbariérovost vozidel	podíl bezbariérových vozidel ve vozovém parku	50,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	7,7%	4,7%	95,7%	100,0%	100,0%	78,3%	100,0%	100,0%	
		městské linky skutečnost 100% garance 100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		příměstské linky skutečnost 50% garance 50%	60,5% 0,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 100,0%	100,0% 99,6%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	100,0% 100,0%
B4	Garance bezbariérových spojů	99,0 %	0,0%	99,7%	100,0%	99,8%	100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	99,8%	
B5	Přesnost provozu	pro přesný provoz 75,0 %	77,6%	62,0%	69,7%	69,5%	86,8%	58,5%	66,5%	65,9%	66,9%	67,9%	55,4%	75,9%	58,3%	69,8%
		nepřijatelně předjeté spoje 1,5 %	0,9%	0,1%	1,1%	1,3%	0,3%	0,9%	3,9%	1,4%	1,4%	0,9%	2,5%	2,8%	0,2%	0,1%
B6	Obslužení zastávek	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 6 100,0%	0 / 47 100,0%	0 / 25 100,0%	1 / 98 99,0%	0 / 26 100,0%	1 / 84 98,8%	3 / 110 97,3%	0 / 52 100,0%	6 / 41 85,4%	4 / 52 92,3%	2 / 127 98,4%	1 / 55 98,2%	1 / 14 92,9%	3 / 40 92,5%
B7	Přestupní vazby	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 6 100,0%	0 / 47 100,0%	0 / 25 100,0%	0 / 98 100,0%	0 / 26 100,0%	0 / 84 100,0%	0 / 110 100,0%	0 / 52 100,0%	1 / 41 97,6%	0 / 52 100,0%	0 / 127 100,0%	0 / 55 100,0%	0 / 14 100,0%	0 / 40 100,0%
B8	Funkčnost odbavovacího zařízení	97,0 %	100,0%	97,9%	98,0%	99,0%	100,0%	98,2%	98,1%	100,0%	90,7%	91,5%	98,8%	98,2%	100,0%	92,1%
B9	Informační systém a informace ve vozidle	97,0 %	100,0%	94,4%	98,2%	98,6%	98,1%	95,1%	95,4%	96,4%	80,9%	96,2%	96,2%	78,4%	94,4%	88,0%
B10a	Informování na zastávkách - JŘ	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B10b	Informování na zastávkách - označník a infoprky	97,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B11	Čistota zastávkových zařízení	90,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B12	Prodej jízdenek na příměstských linkách	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 8 100,0%	2 / 103 98,1%	0 / 50 100,0%	9 / 272 96,7%	2 / 52 96,2%	1 / 115 99,1%	3 / 130 97,7%	1 / 60 98,3%	5 / 51 90,2%	3 / 73 95,9%	3 / 176 98,3%	4 / 62 93,5%	0 / 14 100,0%	2 / 300 99,3%
B13	Chování jízdního personálu	počet závad / počet kontrol % plnění	0 / 6 100,0%	3 / 47 93,6%	0 / 25 100,0%	3 / 98 96,9%	0 / 26 100,0%	1 / 84 98,8%	2 / 110 98,2%	0 / 52 100,0%	2 / 41 95,1%	0 / 52 100,0%	7 / 127 94,5%	0 / 55 100,0%	0 / 14 100,0%	0 / 40 100,0%
B14	Ústroj řidičů	95,0 %	100,0%	75,0%	100,0%	90,8%	93,3%	94,0%	95,2%	98,1%	93,0%	98,1%	96,9%	100,0%	100,0%	81,6%
B15	Čistota vozidel - provozní - včetně vandalizmu	90,0 %	97,8%	91,9%	94,7%	89,9%	97,1%	97,5%	96,6%	95,3%	92,7%	96,6%	95,1%	97,4%	97,1%	94,0%
		-	97,8%	91,3%	94,7%	89,7%	97,1%	97,5%	96,5%	95,3%	92,7%	96,6%	95,0%	97,4%	97,1%	93,7%
B16	Teplotní komfort	90,0 %	100,0%	95,8%	96,0%	98,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	99,2%	100,0%	100,0%	97,4%
B17	Rizikové situace	-	0	6	0	1	0	2	0	0	0	0	4	0	0	5
B18	Stáří vozidel	průměrné stáří vozidel, max. 9 let	3,9	5,8	3,2	4,5	4,6	5,1	5,3	6,1	5,3	4,7	6,5	3,1	3,6	5,1
		počet vozidel starších 15 let	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B19	Podíl vozidel dle SK pro nová vozidla	-	50,0%	83,3%	100,0%	100,0%	90,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	72,7%
B20	Jednotný vzhled vozidel	-	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	neměřeno	72,7%

Poznámky a vysvětlivky:

Měření kontrolními pracovníky (indikátory B6, B7, B12, B13) - počet kontrol je rovnoměrně rozložen podle objemu výkonů a podle podílu zjištěných závad na 1 kontrolovaný spoj dopravce v uplynulém období.

Zjištěné závady v chování jízdního personálu = kouření ve vozidle, nedodržování SPP, nevhodné chování, narušování průběhu PK

Indikátor B18 se vztahuje k 31.12.2025

... splnění úrovně náročnosti

... nesplnění úrovně náročnosti

... nízký počet kontrol - výsledná procenta mohou být zkreslená malým měřeným vzorkem

↑ ... zvýšení úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

↓ ... pokles úrovně SK oproti minulému čtvrtletí

• ... úroveň SK oproti minulému čtvrtletí beze změny